



PEINTURE A EFFET CRAQUELE

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 7 b2

NOTICE D'UTILISATION

■ PRÉPARATION DES SURFACES AVANT APPLICATION :

- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.

Mode d'emploi

- Appliquer au pinceau la sous couche à craqueler, destinée à apparaitre en craquelures, laissez sécher 1h.
- Déposez délicatement au pinceau le gel à craqueler sur la surface à craqueler.
- Quand le gel devient transparent et collant, appliquez une couche assez épaisse de la couche de finition de la peinture à craqueler.
- laissez sécher 24 heures .les craquelures vont apparaitre au fur et à mesure du séchage

PRÉPARATION DU PRODUIT : Tri composant.

- - Bien mélanger les produits avant application avec un ustensile propre approprié au volume.
- Peut être teinté avec des colorants universels.

SECHAGE :

- Air : 25 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussière	Sec au toucher	Dur
4h.	8 h.	24 h.