



# VERNIS POLYUREA (Système PU) SOLVA VAP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille I classe 6a / 6b

## NOTICE D'UTILISATION

### ■ PRÉPARATION DES SURFACES :

S'applique sur tout types de supports à condition qu'ils soient propres, sains et exempts de toutes traces d'impuretés, d'huiles, de graisses ou de poussières.

### ■ PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger les produits A et B avec un ustensile propre et sec approprié au volume.

- Il est conseillé d'utiliser un agitateur électrique (perceuse) muni d'une turbine (Ø 5).
- Afin d'obtenir un mélange homogène, agiter à une vitesse lente, ne pas dépasser 1 minute.
- Transvaser dans un second bidon propre, agiter une seconde fois et tamiser en fin d'opération.

**NB:** Après le premier mélange ne pas utiliser le produit restant sur les parois (ne pas racler).

### ■ MATERIEL D'APPLICATION :

Rouleau à poils moyens spécial système solvanté.

### ■ NETTOYAGE DU MATERIEL :

- Le nettoyage du matériel doit se faire au **PU SOLV** (Monture).

**NB:** le rouleau utilisé est irrécupérable.

### ■ SECHAGE :

Air : 20 °C - Humidité relative : 65%.

Hors poussières	Sec au toucher	Recouvrable	Praticable	Séchage complet
30 min	1 heure	12 heures	24 heures.	7 jours